


NI/ 6098 / 2019



Nowa Dęba, 03.12.2019 r.

KRS 0000171618

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
8 946 500 PLN

Kontakt:

tel.: 15 846 26 41

15 846 26 43

fax: 15 846 25 46

e-mail: biuro@pgkim.nowadeba.pl

www.pgkim.nowadeba.pl

DZIAŁALNOŚĆ:

- ✓ Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- ✓ Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- ✓ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ciepłą
- ✓ Zarządzanie nieruchomościami
- ✓ Usługi sprzętowo transportowe
- ✓ Utrzymanie czystości dróg, placów i ciągów pieszych
- ✓ Usuwanie nieczystości stałych
- ✓ Odzysk surowców z materiałów segregowanych
- ✓ Utrzymanie Cmentarza Komunalnego
- ✓ Utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień
- ✓ Konfekcjonowanie oraz sprzedaż naturalnej wody źródlanej „Dębianka”

KONTO BANKOWE

Bank PEKAO S.A.

I Oddział w Tarnobrzegu

13 1240 2744 1111 0000 3990 9055

BS Tarnobrzeg O/ Nowa Dęba

08 9434 1083 2003 1300 0185 0001

NIP: 867-000-31-34

REGON: 830353374

Pan Wiesław Ordon

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

ul. Rzeszowska 3

39-460 Nowa Dęba

Odpowiadając na interpelację Pana Marka Kopcia, Radnego Rady Miejskiej w Nowej Dębie, nr OR.0003.14.2019 z daty 18.11.2019 r. informuję, że pojawiające się okresowo przykre zapachy wydobywające się z urządzeń kanalizacyjnych, mają związek z niewłaściwym korzystaniem przez mieszkańców z urządzeń sanitarnych, jak również z pracą tych urządzeń i instalacji wewnętrznej budynków.

Sieć kanalizacji sanitarnej biegnąca w pobliżu ul. Zarzecze odprowadza ścieki z układów grawitacyjno-ciśnieniowych z miejscowości Tarnowska Wola, Alfredówka, części Osiedla Dęba, jak również z Jednostki Wojskowej. W przypadku tak dużej ilości ścieków dochodzi do ich przetrzymania w układach przepompowni, co może wpływać na „zagniwanie” ścieków i powstawanie okresowo nieprzyjemnych zapachów.

Na przetrzymanie ścieków w przepompowni ma również wpływ nieodpowiednie korzystanie przez mieszkańców z urządzeń sanitarnych – wrzucane są: pampersy, mopy, szmaty, podpaski, chusteczki nasączone, martwe zwierzęta i inne ciała stałe, które powodują powstawanie kosztownych do usunięcia awarii na sieci i przepompowniach ścieków.

Przed uciążliwością zapachową chroni prawidłowo wykonana instalacja wewnętrzna kanalizacji w budynkach, a mianowicie:

- wyprowadzona ponad dach budynku wywiewka (odpowietrzenie) instalacji kanalizacyjnej,
- utrzymywanie w formie „zalaney” syfonów kanalizacyjnych.

Wpływ na zapachowość ma również zmiana ciśnienia atmosferycznego oraz co należy podkreślić, przepompowywanie przez mieszkańców, którzy nie są podłączeni do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, ścieków ze zbiorników bezodpływowych (szamb) do pobliskiej sieci kanalizacyjnej.

Z wyrazami szacunku:

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Maczelny
mgr inż. Antoni Kapusta

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x Pan Marek Kopeć, Radny Rady Miejskiej w Nowej Dębie
ul. Zarzecze 63, 39-460 Nowa Dęba

1 x a/a

PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie
GŁÓWNY KZYNIER

Przygotował: Marcin Andrusiewicz - tel. 015 846 26 41 wew. 27